



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99. E-mail: und@41.mshs.gov.ru.mchs.gov.ru

Предписание № 4/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Тигильская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 4 от «26» апреля 2021 года ВрИО заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю подполковника внутренней службы Ю.Ю. Апаликова, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 16 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «17» мая 2021 г., с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «18» мая 2021 г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «01» июня 2021 г. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тигильская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа») ОГРН: 1024101417889, ИНН: 8202002125, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 31.

проверку проводил(а):

государственный инспектор Елизовского муниципального района по пожарному надзору
Бачурина Анастасия Николаевна

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа» Усатова Татьяна Ивановна, ответственный за пожарную безопасность МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа» Стец Сергей Иванович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479, (ППР).

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	
2.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены	01.09.2022	

	Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»), с учетом специфики взрывопожароопасных и пожарных помещений в указанных зданиях, сооружениях	Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»		
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (складское помещение, расположенное в подвале; электрощитовая, расположенная в подвале; помещение архива, расположенное на 2-ом этаже)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	<i>Смирнов</i>
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (отверстия в потолке, стенах складского помещения подвала в местах пересечения трубопроводами; отверстия в стене актового зала, смежной с коридором 2-го этажа, над дверным проемом)	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	<i>Зав. Смирнов</i>
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей (дверь складского помещения, расположенного в подвале)	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	<i>Смирнов Зав. Смирнов</i>
6.	Допущено использование подвального этажа для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели (столы, стулья в коридоре подвала)	пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022	

		«О противопожарном режиме»)		
7.	<p>Допущено использование подвального этажа для организации детского досуга (оборудование тренажерного зала в подвале)</p>	<p>п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)</p>	01.09.2022	
8.	<p>Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов (двери эвакуационного выхода с лестничной клетки левого крыла в вестибюль первого этажа) дверь эвакуационного выхода с актового зала 1 этажа, двери лестничной клетки правого крыла)</p>	<p>пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)</p>	01.09.2022	
9.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания (двери лестничных клеток правого и левого крыла первого, второго и третьего этажей), а также на дверях эвакуационных выходов, ведущих из подвала на первый этаж (основной выход, эвакуационный выход № 2))</p>	<p>п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)</p>	01.09.2022	
10.	<p>Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (наружная пожарная лестница № 1 и № 2), а также проведение их эксплуатационных испытаний</p>	<p>пп. «а», «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)</p>	01.09.2022	
11.	<p>Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в помещениях электрощитовой, мастерских, лестничной клетки из подвала, ведущей к эвакуационному выходу № 2, в тамбуре перед наружным эвакуационным выходом с актового зала)</p>	<p>пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)</p>	01.09.2022	
12.	<p>Допущено размещение (складирование) в электрощитовой, а также ближе одного метра от электрощита горючих веществ и материалов (мотки электрических кабелей)</p>	<p>пп. «е» п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правитель-</p>	01.09.2022	

		ства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)		
13.	Допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации (стол под лестницей эвакуационного выхода с актового зала)	пп. «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	
14.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств пожарной сигнализации, обеспечивающие их исправное состояние. Не соблюден регламент технического обслуживания указанной системы, утверждаемый руководителем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	
15.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств пожаротушения, обеспечивающее их исправное состояние. На объекте не хранится техническая документация. Не соблюден регламент технического обслуживания указанной системы, утверждаемый руководителем. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств пожаротушения при эксплуатации средств их сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) до их замены в установленном порядке (модуль порошкового пожаротушения «БУ-РАН-2,5», установленный в помещениях электрощитовой и в архиве)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	
16.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (на объекте защиты не хранится документация на применение декоративно-отделочных материалов для отделки потолка, стен, напольного покрытия актового зала) покрытий полов на путях эвакуации – вестибюля, общих коридоров, холлов, 1, 2 и 3 этажей)	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.09.2022	
17.	В лестничной клетке здания II степени огнестойкости марши лестниц выполнены сгоряемыми с пределом огнестойко-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 гл. 30, табл. 28 Фе-	01.09.2022	

сти более 1 ч. (лестничная клетка подвала, ведущая к эвакуационному выходу № 2, выполнена из древесины)	дерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.7 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	
18. Не обеспечено боковое естественное освещение лестничной клетки для эвакуации (проем в стене, заделанный кусками утеплителя, снаружи зашитый профильными листами металла фасадной системы, расположенный около эвакуационного выхода от актового зала)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8* СНиП II-A 5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	01.09.2022
19. Высота ограждений лестничных маршей правого и левого крыльев здания составляет менее 0,9 м по вертикали от площадки до верха поручня (фактически составляет 0,76 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.10 СНиП II-L. 2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования»	01.09.2022
20. Не предусмотрено аварийное освещение в вестибюлях, коридорах, рекреационных помещениях, актовом, обеденном, спортивном залах, на лестничных клетках, а также в мастерских	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.22 СНиП II-L. 2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования»	01.09.2022

		вания»		
21.	<p>В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания</p> <p><i>Устранить</i></p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	01.09.2022	<p><i>Задача решена</i></p>
22.	<p>Помещение, где установлены прибор приемно-контрольный и прибор оповещения и управления эвакуацией людей, не защищено от несанкционированного доступа (прибор приемно-контрольный и прибор оповещения и управления эвакуацией людей расположены на стене вестибюля 1 этажа около основного эвакуационного выхода, вследствие чего доступ к ним свободный)</p> <p><i>Устранить</i></p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	01.09.2022	<p><i>Задача решена</i></p> <p><i>21</i></p>
23.	<p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением, которое должно соответствовать СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение»</p> <p><i>Устранить</i></p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и по-</p>	01.09.2022	<p><i>Задача решена</i></p> <p><i>на освещении</i></p>

		<p>жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»</p>		
<p>24</p>	<p>Линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнены кабелями марки «нг-FRHFLTx» или «нг-FRLSLTx», что не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности для систем противопожарной защиты, а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (фактически выполнены кабелями марки «FRLS»)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>01.09.2022</p>	<p><i>Задать на проверку кабеля</i></p>
<p>25</p>	<p>Дымовые пожарные извещатели смонтированы не на несущих конструкциях подвесного потолка (в помещении для представителей СМИ, общественных наблюдателей)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4</p>	<p>01.09.2022</p>	<p><i>См. п. 13.3.4</i></p>

		СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
26.	Точечные пожарные извещатели на стенах спортивного зала размещены на расстоянии от перекрытия не в соответствии с приложением П СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Время обнаружения недостаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что не подтверждено расчетом (фактически составляет более допустимых 0,07-0,25 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2022	
27.	В помещении архива 2-го этажа пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от электросветильника	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органу ГПН.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Elizовского
муниципального района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
А.Н. Бачурина

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору