



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА

пер. Строительный, 19,
с. Тигиль, 688600
тел./факс 8 (415-37) 2-12-65
E-mail: tigil@kamprok.ru

И.о. директора
МБОУ «Тигильская СОШ»

Усатовой Т.И.

ул. Партизанская, д. 31,
с. Тигиль, Тигильский район,
Камчатский край, 688600

18.04.2018 № 01-244в.г.с.г

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации
в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно со специалистом – государственным инспектором отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю проведена проверка соблюдения муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Тигильская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Тигильская СОШ») требований законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право каждого на охрану здоровья.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

Помимо этого руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, 09.04.2018 в ходе проверки МБОУ «Тигильская СОШ», расположенного по адресу: ул. Партизанская, д. 31, с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край, выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности:

- + 1) руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя, расположенного на первом этаже здания возле центрального выхода (п. 478 ППР);
- + 2) руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя расположенного в спортзале (п. 478 ППР);
- 3) огнетушитель, расположенный на первом этаже здания возле центрального выхода установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. «НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 4) огнетушитель, расположенный в спортзале установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 5) огнетушитель, расположенный в библиотеке установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 6) огнетушитель № 2 установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 7) огнетушитель № 3 установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 8) огнетушитель, расположенный в кабинете технологии установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 9) огнетушитель, расположенный на 1 этаже здания, установленный на полу, не зафиксирован от возможного падения при случайном воздействии

*это не
прокол
(варшав)*

- (ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 10) огнетушитель №10 установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 11) огнетушитель, расположенный около актового зала установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 12) огнетушитель, расположенный в кабинете информатики, установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 13) огнетушитель № 1 установлен на высоте более 1,5 м от уровня пола (п. 480 ППР, п. 6.7. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
- + 14) в кабинете ММТЦ на третьем этаже здания отсутствует углекислотный огнетушитель (п. 478 ППР);
- + 15) эвакуационный выход, расположенный на первом этаже здания, захламлен различными предметами (п.п. «б» п. 36 ППР); *какой*
- + 16) эвакуационный выход с актового зала захламлен различными предметами (п.п. «б» п. 36 ППР); *какими?*
- + 17) возле актового зала отсутствуют на путях эвакуации знаки пожарной безопасности «Выход» (п. 43 ППР);
- + 18) на первом, втором и третьем этаже здания в коридорах, холлах, у выходов из здания школы отсутствуют ручные пожарные извещатели (п. 3 Приложения 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила»);
- + 19) дверь складского помещения, расположенная на 1 этаже в столовой, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30 (ст. 4, 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2);
- + 20) в цокольном этаже здания двери складских помещений, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30 (ст. 4, 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2);
- + 21) в цокольном этаже здания хранятся горючие материалы (целлулойд) (п. 23 п.п. «а» ППР);
- + 22) в подсобных помещениях цокольного этажа здания стеллажи выполнены из горючего материала (деревянные) (п. 23 п.п. «л» ППР);

- 23) в помещении столовой (пищеблок) размещены светильники со снятыми колпаками (п.п. «б» п. 42 ППР);
- 24) в помещении гигиены размещены светильники со снятыми колпаками (п.п. «б» п. 42 ППР);
- 25) в кабинете технологии (кухня) размещены светильники со снятыми колпаками (п.п. «б» п. 42 ППР);
- 26) дверь складского помещения расположенная в кабинете технологии, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30 (ст. 4, 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2);
- 27) руководитель организации не обеспечивает исправность внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год, акты проверок отсутствуют (п. 55 ППР);
- 28) руководитель организации не осуществляет проверку огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, находящихся в здании (п. 21 ППР);
- 29) в кабинете библиотеки установлены модульные установки системы автоматического пожаротушения (порошкового типа) (п. 3, п.п. 3.1. Приложение 12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила»).

Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности нарушает права неопределенного круга лиц на создание в МБОУ «Тигильская СОШ» условий по охране жизни и здоровья работников, а также лиц, посещающих данное учреждение, в том числе несовершеннолетних обучающихся.

Причинами и условиями, послужившими допущению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами МБОУ «Тигильская СОШ» своих должностных обязанностей, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководителя МБОУ «Тигильская СОШ».


На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 24, 26, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры к устранению указанных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности, а также по недопущению подобного впредь.
2. О дате и времени рассмотрения данного представления уведомить прокуратуру Тигильского района.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Тигильского района в месячный срок с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение выявленных нарушений.

Прокурор района
старший советник юстиции

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is positioned to the right of the official title and to the left of the printed name.

Ю.В. Раковский